

Aus der Kirchenpflege

Die Sandsteinelemente an den Fassaden des Pfarrhauses Felsenhof, das ein Denkmalschutzobjekt ist, weisen zahlreiche Schäden auf. Die Kirchenpflege hat deshalb am 7. Juni 2022 auf dem Zirkularweg beschlossen, die Instandsetzung im Sommer 2022 durchzuführen. Die Instandsetzungsarbeiten im Umfang von CHF 50'000.00 (Kostendach, einschliesslich Kosten für das Gerüst) wurden an die Frehner Görner AG, Winterthur, vergeben.

*Kaarina Müller
Kommunikation und Vernetzung*